



#### LEGENDA

##### 1 - AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL'INSTABILITÀ DEI VERSANTI

- Aree di pertinenza delle antiche cave in sotterraneo con fenomeni potenziali di crollo di blocchi/lastre di roccia dagli imbocchi e dalle solette delle camere
- Cigli di scarpata in roccia naturale e di origine antropica con potenziali fenomeni di distacco e crollo e relativa area di accumulo (perimetrazione indicativa sulla base di evidenze morfologiche)
- Falde di detrito sciolto di origine antropica potenzialmente mobilizzabili

##### 2 - AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

- Aree a vulnerabilità elevata o estremamente elevata della zona di alimentazione delle sorgenti idropotabili (acquifero carbonatico fratturato e carsificato)
- Forme carsiche assorbenti principali (grotte, doline, inghiottitoi) potenziali ingestori di inquinamento per la zona di alimentazione delle sorgenti
- Forme carsiche assorbenti minori

##### 3 - AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

- Aree allagabili
- Riduzione della sezione di deflusso a seguito dissesto in atto su versante

##### 4 - AREE CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE GEOTECNICHE SCADENTI

- Aree interessate da rimaneggiamento e riporto antropico
- Aree di faglia con potenziali condizioni di ammasso roccioso intensamente fratturato

##### 6 - AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA ATTIVA

- Cava di recupero Rp2 (Rif. Piano Cave Provinciale Varese)
- Limite comunale

COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA  
A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L.R. 11 marzo 2005, n. 12

#### ALLEGATO 7

#### CARTA DI SINTESI

(base topografica: rilievo aerofotogrammetrico Comunità Montana delle Valli del Verbano)

Giugno 2010

Scala 1 : 5.000



STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA  
Via Dante Alighieri, 27 - 21045 Gazzada Schianno (VA)  
Tel: 0332 464105 - fax: 0332 870234  
E. mail: gedagco@gedagco.191.it

Dr. Geol. Roberto Carimati

Dr. Geol. Giovanni Zaro