

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 01

Cimitero



località Saltrio
indirizzo via Cave
tipologia attrezzatura cimitero
area complessiva 4.357,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 NO

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste ampliamento

costi delle opere 350.000,00 € **modalità** triennio opere pubbliche

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

4.357,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 02

Biblioteca civica, Centro Diurno Anziani



località Saltrio
indirizzo via Pompeo Marchesi
tipologia attrezzatura servizi sociali
area complessiva 717,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____


Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

717,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 03

Ufficio Postale



località Saltrio
indirizzo via Cavour
tipologia attrezzatura servizi amministrativi
area complessiva 1.879,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale

gestione Poste Italiane

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono

aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.879,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 04

Municipio



località Saltrio
indirizzo via Cavour
tipologia attrezzatura servizi amministrativi
area complessiva 1.237,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio ottimo
aree libere ottime

FRUIBILITA'

ottima

ACCESSIBILITA'

ottima

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.237,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 05

Ex teatro San Carlino (Associazione Nazionale Alpini)



località Saltrio
indirizzo via Garibaldi
tipologia attrezzatura servizi sociali
area complessiva 489,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà Società Operaia di Mutuo Soccorso
gestione Società Operaia di Mutuo Soccorso

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio discreto
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

489,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 06

**Sede Sci Club Orsa, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci,
Associazione Nazionale Alpini**

località Saltrio
indirizzo via Manzoni
tipologia attrezzatura servizi sociali
area complessiva 388,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione Enti

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

388,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 07

Farmacia



località Saltrio
indirizzo via del Magro
tipologia attrezzatura servizi sociali
area complessiva 875,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà privata
gestione privata

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

875,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AIC 08

Area feste



località Saltrio
indirizzo via Cave
tipologia attrezzatura servizi sociali
area complessiva 2.033,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà Parrocchia Santi Gervaso e Protaso
gestione Gruppo Alpini

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2.033,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 01

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Cave
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 984,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

984,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 02

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Cassi
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 457,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

457,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 03

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Cassi
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 271,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

271,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 04

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Viggiù
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 556,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

556,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 05

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Viggiù
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 342,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

342,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 06

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Viggiù
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 418,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

418,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 07

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Viggiù
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 1.153,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.153,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 08

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Manzoni
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 634,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

634,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 09

Parcheggio pubblico



località	Saltrio
indirizzo	via Pompeo Marchesi
tipologia attrezzatura	parcheggio
area complessiva	241,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà	comunale
gestione	comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio	non presente
aree libere	buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

**superamento barriere
architettoniche**

SI

**conformità complessiva
dell'attrezzatura**

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

**Superficie da considerare per la verifica di cui al
comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)**

241,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 10

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Cavour
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 140,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

140,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 11

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Cavour
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 174,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

174,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 12

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via del Magro
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 36,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà Farmacia
gestione privata

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

36,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 13

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Elvezia
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 437,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

437,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 14

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Elvezia
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 371,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà Provincia Varese
gestione Provincia Varese

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

371,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 15

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Rossini
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 2.709,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2.709,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 16

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Bellini
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 218,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

218,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 17

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Bellini
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 88,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

88,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 18

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Bellini
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 196,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

196,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 19

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via del Crotto
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 808,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

808,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

APark 20

Parcheggio pubblico



località Saltrio
indirizzo via Clivio
tipologia attrezzatura parcheggio
area complessiva 1.516,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà privata

gestione pubblica

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente

aree libere pessime condizioni

FRUIBILITA'

pessime condizioni

ACCESSIBILITA'

pessime condizioni

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

NO

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.516,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 01

Chiesa San Giorgio



località Saltrio
indirizzo via manzoni
tipologia attrezzatura edificio religioso
area complessiva 2.967,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà Parrocchia Santi Gervaso e Protaso
gestione Parrocchia Santi Gervaso e Protaso

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2.967,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 02

Chiesa Santi Gervaso e Protaso, oratorio, casa parrocchiale



località	Saltrio
indirizzo	via Manzoni, via Marchesi
tipologia attrezzatura	edificio religioso, servizi vari
area complessiva	6.653,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà Ente ecclesiastico

gestione Parrocchia Santi Gervaso e Protaso

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono

aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

6.653,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AR 03

Chiesa San Giuseppe



località	Saltrio
indirizzo	via del Crotto, via Logaccio
tipologia attrezzatura	struttura religiosa
area complessiva	2.061,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà	Parrocchia Santi Gervaso e Protaso
gestione	Parrocchia Santi Gervaso e Protaso

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio	discreto
aree libere	discrete

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____


Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2.061,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AS 01

Palestra scuola elementare



località	Saltrio
indirizzo	via Cassi
tipologia attrezzatura	attrezzatura sportiva
area complessiva	1.918,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà	comunale
gestione	comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio	buono
aree libere	buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.918,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AS 02

Centro Sportivo Aqua Village



località	Saltrio
indirizzo	via Rossini
tipologia attrezzatura	attrezzatura sportiva
area complessiva	9.770,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà	comunale
gestione	privata

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio	buono
aree libere	buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

9.770,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AS 03

Bocciodromo



località Saltrio
indirizzo via Mazzini
tipologia attrezzatura attrezzatura sportiva
area complessiva 638,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

638,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 01

Verde pubblico



località Saltrio
indirizzo via Manzoni
tipologia attrezzatura verde pubblico
area complessiva 1.767,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.767,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 02

Verde pubblico



località Saltrio
indirizzo collina di San Giorgio
tipologia attrezzatura verde pubblico
area complessiva 469,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

469,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 03

Verde pubblico attrezzato



località Saltrio
indirizzo via Viggù
tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato
area complessiva 1.235,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.235,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 04

Verde pubblico attrezzato



località Saltrio
indirizzo via Viggù
tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato
area complessiva 448,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

448,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 05

Verde pubblico attrezzato



località Saltrio
indirizzo piazza Monumento
tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato
area complessiva 191,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà S.O.M.S.
gestione S.O.M.S.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

191,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 06

Spazio pubblico attrezzato



località Saltrio
indirizzo piazza Roma
tipologia attrezzatura spazio pubblico attrezzato
area complessiva 274,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

274,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 07

Verde pubblico attrezzato



località	Saltrio
indirizzo	piazza Trentini
tipologia attrezzatura	verde pubblico attrezzato
area complessiva	237,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà	comunale
gestione	comunale.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio	non presente
aree libere	buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche

SI

conformità complessiva dell'attrezzatura

SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere

€

modalità

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

237,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 08

Verde pubblico attrezzato



località Saltrio
indirizzo via Manzoni
tipologia attrezzatura parco pubblico attrezzato
area complessiva 3.559,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

3.559,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 09

Verde pubblico attrezzato



località Saltrio
indirizzo via Cavour
tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato
area complessiva 163,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

163,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 10

Verde pubblico



località Saltrio
indirizzo via Bellini
tipologia attrezzatura verde pubblico
area complessiva 2.392,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____


Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

2.392,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

AV 11

Verde pubblico attrezzato



località Saltrio
indirizzo via Bellini, del Crotto, Clivio
tipologia attrezzatura verde pubblico attrezzato
area complessiva 7.554,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio non presente
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

7.554,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

I 01

Scuola elementare



località Saltrio
indirizzo via Cassi
tipologia attrezzatura istruzione
area complessiva 1.614,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.614,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

I 02

Scuola materna



località Saltrio
indirizzo via Cavour
tipologia attrezzatura istruzione
area complessiva 1.370,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà comunale
gestione comunale.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____


Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.370,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

I 03

Scuola media



località Saltrio
indirizzo via Molino dell'Oglio
tipologia attrezzatura istruzione
area complessiva 8.994,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà intercomunale
gestione comunale.

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

8.994,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

S 01

Casa Beatrice



località Saltrio
indirizzo via Viggiù
tipologia attrezzatura struttura ricettiva
area complessiva 822,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà privata
gestione dismessa

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche
 SI

conformità complessiva dell'attrezzatura
 SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ € **modalità** _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

822,00 (mq)

ATTREZZATURE ESISTENTI A SERVIZIO DELLE FUNZIONI INSEDIATE

S 02

Casa Silvia



località Saltrio
indirizzo via Rossini
tipologia attrezzatura struttura ricettiva
area complessiva 1.501,00 (mq)

DESCRIZIONE E NOTE

proprietà privata
gestione privata

QUALITA' - STATO DI CONSERVAZIONE

edificio buono
aree libere buone

FRUIBILITA'

buona

ACCESSIBILITA'

buona

superamento barriere architettoniche SI

conformità complessiva dell'attrezzatura SI

PROGETTO

opere previste

costi delle opere _____ €

modalità _____

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 (18 mq. /ab.)

1.501,00 (mq)